



Vidya Prasarak
**Maharshi Parshuram College of
 Complaint**

Mandal's
**Engineering, Velneshwar
 Register**

005

No.	Date & Time	Name of the Student/Staff/Faculty	Building No.	Room No.	Nature of Complaint
1)	19/12/18	विनोद देवराजकर	J-2	mess	लेडीज हॉस्टेल च्या जिना जवळील ट्यूब वेद आहे
2)	25/12/18	P.R. Shankar	TH-5	88 SECOND FLOOR	BATHROOM LIGHT IS NOT WORKING
	26/12/2018	Ketan S. Ocu	A-1	First floor	मोटर इनव्हॉल्वर केलीन मध्ये काहीड च्या लावत निघाल्या आहेत
	30/12/2018	Arun Sargar	TH-5	Third floor	Flat No.7. Due to dead birds, bad smell is waiving every where. Room No-3. (G-R)
	1/01/2019	Santosh Mahit	Substation		खोलीतून मागे वीरिंग मिळत आहे
	3/01/2019	Umeshraopute	TH-5	3rd floor	Bathroom light not working
	4/01/2019	V. V. Ambulkar	TH-01	1 Ground floor	Door Lock not working
	6/01/2019	Santosh Mahit	A1		A1 येथील वीरिंग मिळत नाही आहे. (APVC)
	7/01/2019	Navnath Sawant	Guest office		गेट ऑफीस मधील ट्यूब लाईट च्या काही लागू नसणे कृपया लवकर चाकू करा

Remark.				
Signature of Complainant	Attended & Solved on Date	Attended by (Site Office)	Signature (Site Office)	Signature of Rector/ In charge
विनोद देवराजकर	20/12/2018	नविन शंकर सेट बाबतला जेना सेट सेट ऑफिसला जमा केला.		
P.R. Shankar	26/12/2018	जेना वलत जमा झाला आहे. नविन उपाय वलत दिला.		
Ketan S. Ocu	26/12/18			
Arun Sargar	30/12/18			
Santosh Mahit	OK	मिळत नाही कारण खोलीतून वीरिंग		
Umeshraopute		जेना वलत जमा केला आहे.		
V. V. Ambulkar				
Santosh Mahit	OK	मिळत नाही कारण खोलीतून वीरिंग		
Navnath Sawant	8/1/2019	गेट ट्यूब सेट चे वार वाढली केले. ट्यूब सेट चाकू केले		



Vidya Prasarak
**Maharshi Parshuram College of
 Complaint**

Mandal's
**Engineering, Velneswar
 Register**

006

r. No.	Date & Time	Name of the Student/Staff/Faculty	Building No.	Room No.	Nature of Complaint
	7/01/2019	Dalvi Zeeshan	J4	100	cleaning the Water Cooler (Agency Key)
	7/01/2019	Dalvi Zeeshan	J4	100	Replacement of Passage Bulbs (2nd & 3rd floor) Room No: 39 door broken by eaten by rat. Tiles are loose and are displaced.
	08/01/2019	shinde konul	J2		
	16/01/19	Nikhil Gokhale	TH4		
	16/01/19	Nikhil Gokhale M. 9145177599	TH4	201	① Water leakage from Kitchen sink TAP ② Water leakage in Toilet from flush
	10/01/19	Samiksha Indulkar	J2	40	ट्यूबलाइट ची कॅप मुटली 8805516054 इंजिनियरिंग ऑफिस आहे. बायसमचा लाईट चेंज करायचा आहे. बायसम प्रॉब्लेम
	16/01/19	Ms. P.R. Kakade	TH-5		
	16/01/2019	Mr. Virendra Davande	AI		AI पाईप संगमण्य निकाल आहे
	17/01/19	Ms. Dhepe S.V.	A1	mech East Ch. Room	ट्यूब लांबकड आहे
	18/01/19	Ms. P.R. Kakade	TH-5		Kitchen maintenance, Rope fixing in gallery.
	19/01/19	Ms. Bhakti Gangan	B1		No water supply in Ground floor Wash Room.

Signature of Complainant	Attended & Solved on Date	Attended by (Site Office)	Signature (Site Office)	Signature of Rector/ In charge
<i>Dalvi</i>				
<i>Dalvi</i>	OK	पॅसेजमध्ये 6 CFL लावले.	<i>SRPATIL</i>	
<i>Shinde</i>				
<i>shinde</i>	OK			
<i>Nikhil</i>				
<i>Nikhil</i>	Done 17/1/2019	ट्यूबलाइट ची कॅप मुटली होती ती बदली केली.		
<i>P.R.</i>	OK	लाईट चेंज करून दिला.	<i>SRPATIL</i>	
<i>Davande</i>				
<i>Dhepe</i>	Done 18/1/2019	ट्यूबलाइट व्हाय फिटिंग केली. 10 x 12 बोर्ड वरील वेअरलेट्टर हलवाय केला तो बदली केला.		
<i>P.R.</i>				
<i>Bhakti</i>				



Vidya Prasarak
**Maharshi Parshuram College of
 Complaint**

Mandal's
**Engineering, Velneshwar
 Register**

007

No.	Date & Time	Name of the Student/Staff/Faculty	Building No.	Room No.	Nature of Complaint
	19/1/19	Mandas Thakur	TH-4		विडीओच्या पाठीमागे S.T.P. कांक लिकेज आहे
	20/01/2019	Virendra Davande			J-03 च्या 15जूम) 31212 मध्ये एअर वॉल लिकेज आहे
	21/1/2019	Rajesh R. Patil.	VPM	Tezes	VPM Tezes वरील मेन लाईन लिकेज (जॉइंट) बुरला आहे.
	22/1/2019	Ms. Komal S. Shinde	J2	3J	Bathroom chokeup since today
	24/1/2019	Mr. Madav Anish 8888439737	TH-5	G.F.	Key is not working properly
	24/1/2019	Mr. Sudhakar Madhe Akshay Subhash Patil	J-5	All	Water problem Hot water problem
	25/1/19	Tube light support broken Anand Patanje	TH-4	Hall	Tube light support broken
	28/1/19	Tejes Pawar	J-5	3rd floor	passage tubelight to be replaced

Signature of Complainant	Attended & Solved on Date	Attended by (Site Office)	Signature (Site Office)	Signature of Rector/ In charge
Mandas	OK	लिकेज काढला.		
Davande	OK	दलील वायपर ठरवली.		
RPatil.	OK	लिकेज काढला.		
Shinde.	OK.		RPatil. 24/1/2019	
Anish				
1) Madhe 2) Patil 3) Patil	Done 31/01/2019	पाणी बळम होत आहे पाण्याचे तापमान 38°C आहे. - पॅनेल आक करणे वाढजेत आहे.		
Patil	Done	एअर वॉल चे लिकेज काढली गेली.		
Patil	Done	पॅनेल मधील लिकेज काढले आहे.		

Vidya Prasarak
**Maharshi Parshuram College of
Complaint**

Mandal's
**Engineering, Velneshwar
Register**

009

Sr. No.	Date & Time	Name of the Student/Staff/Faculty	Building No.	Room No.	Nature of Complaint
	01/02/2019	V. V. Ambulkar	J-05	-	water cooler
			J-04	-	Cleaning (कुमर साध करत)
			J-05	-	main door Hydraulic problem
	01/02/2019	Ganesh (Bemerkum)	Server Room	Adult Office Room	Door lock problem
	02/02/2019	P. P. Mahajan	TH-5	first floor	flush leakage
	04/02/2019	Deepak B. Bhosale	J2	NISS	कॉश मेरीन नाकातून लिफ्ट नाकारे नॉल कायम म्हणत पाणी
	04/02/19	Sushil Surve	Ai main office		tube light not working (एखा अर्थ २ वे ३ मी.) आणित
	04/02/19.	Pandit P-B.	TH 5	ground flr.	windows lock curtains slips, washroom bulb
	04/02/19	Ms. Komal Shinde	J2	311	water leakage through room wall 2. socket / Button problem (sparking)
	4/2/19	Ms. P. B. Kakade	TH-5	9F.	Kitchen drilling, light.
	5/2/019	Santosh	ndhit	base office	बायसन वेरीन लिफ्ट आहे
	5/2/19	Shital Deorukhkar	J2	43	शीतली पाणी कुटनी आहे, फ्लश टँक overflow होत. 2
					*गर्म पाणी J2

Signature of Complainant	Attended & Solved on Date	Attended by (Site Office)	Signature (Site Office)	Signature of Rector/ In charge
	1/02/2019			
	4/02/2019	मरिन वेल वेर वॉमवेल		
	5/2/2019	4x4 MSEB बोर्ड वरील लगाव वाढली केला.		



Vidya Prasarak
**Maharshi Parshuram College of
 Complaint**

Mandal's
**Engineering, Velneswar
 Register**

010

Sr. No.	Date & Time	Name of the Student/Staff/Faculty	Building No.	Room No.	Nature of Complaint
	8/2/19	Jambhale V's.	A-1	pantry	stopers problem
	10/2/19	Prathamesh solkar	J5	114	रस्सी बांधणे (बाळकणी)
	11/02/2019	Siddhash Bhusik	A,2	1F1001	1F1001 वेशिवाच्या खोल्या पाईप तुटला आहे
	11/2/2019	Ketan G. Oak	TH-1	ट्रेम	TH-01 ट्रेम-चा दरवाजा मिथाला आहे.
	11/2/2019	Pranit J. Shelke	J-5	127	Water flow problem, from ducts.
	11/2/2019	Sanket R. More		Sports	Badminton court रोक करणे.
	11/2/2019	Roshani Gupta	J-2	43	गरम पाणी येत नाही
	12/2/2019	Santosh Mohit	Water tank		पंप बंदीच खालम आहे. (व्हॉल्व्ह)
	12/2/2019	Ketan S. Oak	J-02	ट्रेम	ट्रेम मेम लॉक-चा 1 नो लिफ्ट खाला आहे लवकर करणे.

Signature of Complainant	Attended & Solved on Date	Attended by (Site Office)	Signature (Site Office)	Signature of Rector/ In charge
	11/2/2019			
	OK			
		पाण्याचे तापमान 60°C आहे. गरम पाण्याच्या पाईप मधील Air काढून पाणी थक केले.		
		→ क्वॉटर ची मरम्मत केवळ मधील R फेज जळला होता. नविन केवळ लागू पंप-चाकू केला.		
	12/2/2019			

